# Einführung in die Bedienung der Kumpan E-Roller

Vincent Stephan und Michael Artmann, 25.07.2022

## badenova Energie. Tag für Tag

# Agenda



Der Kumpan E-Roller und seine Bedienung

Problembehandlung und Fehlermeldungen

Akkuwechsel an der Swobbee Station

Hop-On – Sharing Portal für Fahrzeug Buchung



- Unsere Roller: Kumpan Inspire & Kumpan Iconic (45 km/h)
  - →2 x "Long Range" (3 Akkusteckplätze)

→ 3 x Standard

- 2 Helme Größe S und L
- Buchung der Roller per Sharing-App Hop-On
- Quickstarterguide, Benutzerhandbücher & Sicherheitshinweise beachten: <u>https://www.kumpan-electric.com/downloads/</u>

# Fahrzeugübersicht

## badenova Energie. Tag für Tag



- Bedienung über Touch-Display
- Akkus:
  - bis zu 3 Akkus (je 1,5 kWh) pro Roller (aktuell haben wir nicht so viele Akkus zur Verfügung)
  - Ca. 40 km Reichweite pro Akkuladung
  - Telemetrie-Modul im Akku (Entladung bis zu 3% pro Tag bei schlechtem Empfang)
- Reifendruck (Beladung mit einer Person): 2,2 Bar (vorne), 2,6 Bar (hinten), bitte mal prüfen
- Notfallschlüssel zum Öffnen der Sitzbank (Schlüssel nie in den Roller legen)
- Achtung bei Tiefgarage

Freiburg i. Br., 25.07.2022

## **Komponenten Lenker**







- Akkuladeanzeige am Display und an den Akkus
- Akkus könne an der Akkuwechselstation (Swobbee-Station) getauscht werden
- Fahrzeug beim Akkuwechsel nicht ausschalten
- Nicht benutzte Akkusteckplätz mit Kappe abdecken
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Fehlercodes am Akku



#### **Bedienung - Start**

Bei uns: 1. Schritt: Roller über die Hop-On-App buchen und "öffnen" (anschalten)

#### 2. Schritt:

Startfreigabe mittels "Enter" auf dem Steuerkreuz oder "OK" auf dem Touchscreen -> Fahrzeug ist fahrbereit

#### 3. Schritt:

Mitteilung zur Bremse wird angezeigt, kann durch "OK", "Enter" oder Betätigung beider Bremsen quittiert werden

Anmerkung: Wird nur mit "OK" quittiert, steht der Tempomat nicht zur Verfügung!



Roller schalten sich 5 min nach der Buchung aus (?)

Bedienung des Rollers läuft über das Touch-Display (auch Sitzbank und Top Case öffnen)



#### badenova Energie. Tag für Tag

## Bedienung – Fahrmodus / Tageskilometerzähler

#### Fahrmodus wechseln

- Im Menü unter Fahrmodus
- Mit dem Steuerkreuz, wenn der Fahrmodus sichtbar ist (unter den angezeigten Akkus), durch Anwählen und Druck auf "Enter"

#### Tageskilometerzähler (Trip) zurücksetzen

 In der Zeile unter den Akku-Symbolen auswählen und durch 2 Sekunden Druck auf "Enter" zurücksetzen







 Im "ECO"-Modus f\u00e4hrt der Roller nicht schneller als 35 km/h

#### Bedienung – Akku sperren / entsperren

#### Akku sperren

- 2 Sekunden Druck auf das Akkusymbol oder Symbol mittels Steuerkreuz auswählen und dann 2 Sekunden mit "Enter" sperren.
- Der Akku wird dann nicht entladen.
- Es erscheint ein "Schloss-Symbol" auf dem Akku, und der Akku wird ausgegraut.

#### Akku entsperren

- 2 Sekunden Druck auf das Akkusymbol oder Symbol mittels Steuerkreuz auswählen und dann 2 Sekunden mit Druck auf "Enter" entsperren.
- Mittels Reboot des Rollers





Freiburg i. Br., 25.07.2022



#### Selbstdiagnose – Anzeige

#### Warnleuchte

Warnung: gelbes Dreieck 🟒

- Bremsschalter nicht erkannt
- Beleuchtungsstörung
- Störungen, die ein Fahren nicht verhindern

Fehler: Rotes Dreieck 🛆

- Fehler im Antriebsstrang/Gassensor
- Kein Weiterfahren möglich

#### Meldungen

- Startfreigabe
- Gasgrifffehler
- Bremsschalter
- Interlock
- Killswitch
- Ladeklappe
- Warme Akkus





# Selbstdiagnose – Displaymeldungen 1

	Meldung im Display	Erklärung	Lösung
	<b>START</b> ZUM STARTEN BESTÄTIGEN	2. Startfreigabeschritt -> Bestätigung ist erforderlich	"Enter"-Taste drücken oder auf Touchdisplay bestätigen
	AKKUBUCHSEN BITTE AKKUBUCHSEN SCHLIEßEN	Mindestens eine der Akkubuchsen ist nicht durch einen Akku oder eine Kappe abgedeckt. Display ist dunkel, und die Beleuchtung ist aus.	Alle Buchsen im Akkufach korrekt abdecken
	<b>KILL SWITCH</b> DER KILL SWITCH IST AKTIV	Fahrzeug ist durch den Killswitch ausgeschaltet.	Killswitch betätigen → Position RUN
	LADEKLAPPE BITTE LADEKLAPPE SCHLIEßEN	Ladeklappe an der Rollerfront ist offen, Display ist dunkel, und die Beleuchtung ist aus.	Ladeklappe schließen
	WARME AKKUS LEISTUNG REDUZIERT, AKKUS ABKÜHLEN LASSEN!	Die Akkus haben ein internes Temperaturlimit von >40°C Das Laden der Akkus ist ab >45°C nicht mehr möglich (E155), Leistung wird reduziert, Rekuperation ist ausgeschaltet. Fahren ist bis zu einer Temperatur von 60°C möglich.	Akkus abkühlen lassen



Nochmal prüfen

### badenova Energie. Tag für Tag

## Fahren – Erste Fahrt

- Quick Starter Guide/Anleitung gelesen?
- Kennzeichen montiert?
- Akku geladen und im Akkufach?
- Spiegel montiert und korrekt eingestellt?
- Richtiger Reifenluftdruck von 2,2 bar vorn, 2,6 bar – hinten geprüft?
- Alle Signal- und Beleuchtungseinrichtungen funktionieren?
- Funktion der Bremsanlage überprüft Druckpunkt beim Bremsen vorhanden?
- Helm und Schutzkleidung angelegt?
- Freie Akkusteckplätze mit Abdeckkappe gesichert?
- Ladeklappe geschlossen?
- Fußrasten ausgeklappt, wenn ein(e) Beifahrer\*in mitgenommen werden soll?

Quickstarter Guide

Kumpan electric-



Dieser Quickstarterguide soll Dir die ersten Schritte mit dem Kumpan erleichtem. Er ersetzt aber nicht das Benutzerhandbuch! Bitte mache Dich insbesondere mit den Gefahrenhinweisen vertraut!



## Problembehandlung

## badenova Energie. Tag für Tag

#### Wartung - Troubleshooting / Basics Roller fährt nicht – häufigste Fehler Ladeklappe offen Akkubuchse offen Gasgriff Sensor defekt ECU B defekt (hintere Beleuchtung) funktioniert nicht) Speedometer hängt Soft & Hardreset Softreset: 20 Sekunden den Startknopf halten, dann resettet das Fahrzeug alle Steuergeräte Hardreset: Scheinwerfer demontieren und anschließend das Speedometer durch das Entfernen des Steckers 5 Sekunden vom Strom trennen



Freiburg i. Br., 25.07.2022



### badenova Energie. Tag für Tag

## Akku – Selbstdiagnose 1

Fehler und Warnungen werden auf dem Akkudisplay angezeigt

#### Logik:

- E + 3 Ziffern
- 1. Ziffer: 0=Warnung, 1= Reversibler Fehler, 2= Irreversibler Fehler
- 2. Ziffer: Zustand des Fehlerauftretens
- 3. Ziffer: Art des Fehlers







# Akku – Selbstdiagnose 2

Fehlercodes aus der Praxis:

Fehlercode	Wirkung	Abhilfe
E001	Reduzierte Leistung	Akku leer fahren, danach aufladen, kann 2-mal nötig sein
E002	SOC-Berechnung falsch	Akku leer fahren, danach aufladen, kann 2-mal nötig sein
E003	maximale Schnelladekapazität erreicht	Akku kann für 7 Tage nur mit <14 A geladen werden
E004	Telemetrie ist (über CAN-Bus) nicht zu erreichen	Akku zum Service
E101 E121 E131	Überspannung	Akku in das Fahrzeug setzen und fahren, dies kann durch Temperaturwechsel nach dem Laden auftreten

Kumpan electric-



# Akku – Selbstdiagnose 3

Fehlercodes aus der Praxis:

Fehlercode	Wirkung	Abhilfe
E112, E142	Unterspannung	Akku ist leer und muss geladen werden
E114	Kurzschluss	Akku aus dem Fahrzeug entnehmen und wieder einsetzen - tritt der Fehler öfter auf, muss das Fahrzeug überprüft werden
E155	Akku ist zu warm zum Laden (>45°C)	Akku abkühlen lassen
E166	Akku ist zu kalt zum Laden (<0°C)	Akku in warme Umgebung bringen (Zimmertemperatur)
E2xx	schwerer Fehler	Akku muss in den Service

Kumpan electric-



	AKKU – Seldstalagnose 4
Warnungen	Gesamtübersicht aller Fehlercodes: E001 - Warnung, reduzierte Leistung E002 - Warnung, SOC-Berechnung falsch E003 - Warnung, maximale Schnellladekapazität erreicht
<u>Reversible Fehler</u>	E101 - Reversibler Fehler, Überspannung E102 - Reversibler Fehler, Unterspannung E103 - Reversibler Fehler, Stromfluss zu Hoch E104 - Reversibler Fehler, Kurzschluss E105 - Reversibler Fehler, zu nohe Temperatur E106 - Reversibler Fehler, zu niedrige Temperatur E111 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, Überspannung E112 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, Unterspannung E113 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, Stromfluss zu Hoch E114 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, Kurzschluss E115 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, zu nohe Temperatur E116 - Reversibler Fehler, Batterie vom System entfernen, zu nohe Temperatur E121 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Überspannung E122 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Überspannung E123 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Unterspannung E123 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Unterspannung E123 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Stromfluss zu hoch E124 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, Stromfluss zu hoch E125 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, zu niderige Temperatur E126 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, zu niderige Temperatur E131 - Reversibler Fehler, Batterie vom Ladegerät entfernen, zu nohe Temperatur E131 - Reversibler Fehler, Batterie ans Fahrzeug anschließen, Überspannung E132 - Reversibler Fehler, Batterie ans Fahrzeug anschließen, Unterspannung E132 - Reversibler Fehler, Batterie ans Fahrzeug anschließen, Unterspannung E142 - Reversibler Fehler, Batterie an Ladegerät anschließen, Unterspannung E145 - Reversibler Fehler, Batterie an Ladegerät anschließen, Unterspannung E146 - Reversibler Fehler, Batterie an Kühlen Ort bringen, Temperatur zu Hoch E166 - Reversibler Fehler, Batterie an warmen Ort bringen, Temperatur zu gering
Irreversible Fehler (muss zu uns eingeschickt werden)	E291 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Kernpaket Verbindung gestört E292 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Kernpaket Spannungsfehler E293 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Batterie Management Sicherung defekt E294 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Batterie Management Kommunikation fehlerhaft E295 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Batterie Management interner Fehler E296 - Irreversibler Fehler, Service Kontaktaufnahme, Batterie Management MOSFET-Fehlerhaft

ΔΙ.Ι...

Collectedia ana con /





- Roller ist offline und ist nicht über Hop-On sichtbar trotz geladener Akkus => Lösung: Sitzbank mit Notfallschlüssel öffnen, Akkus entnehmen und wieder einsetzen
- Roller lässt sich über die App nicht ausschalten => Startknopf 10 Sekunden drücken, um den Roller manuell auszuschalten
- Rollername ändert sich auf Hop-On nach Akkuwechsel => 5 min warten
- Roller nimmt kein Gas an => Roller absperren und wieder aufsperren



- Lenkradschloss  $\rightarrow$  12 Sekunden den Startknopf drücken
- Bremsen (und Reifen (Achtung bei Regen)) müssen noch eingefahren werden (plötzliches und verlängertes Bremsen vermeiden)
- Bremsen und Bremsflüssigkeit regelmäßig kontrollieren (siehe Benutzerhandbuch)
- Orte ohne Empfang: Roller lässt sich nicht buchen und starten (z.B. Tiefgarage)
- Benutzerhandbuch: <a href="https://www.kumpan-electric.com/downloads/">https://www.kumpan-electric.com/downloads/</a>

# Standorte

### badenova Energie. Tag für Tag



# Hop-On App



- Für Android und Iphone verfügbar
- Registrierung über Einladungslink oder badenova eCarsharing – Hop On (hop-on.de)



# **Bedienung Hop-On App**





Menü der App:



Freiburg i. Br., 25.07.2022

# Buchung über Hop-On

#### badenova Energie. Tag für Tag



Freiburg i. Br., 25.07.2022

# Buchung über Hop-On

#### badenova Energie. Tag für Tag



# Zwischenstopp einlegen

#### badenova Energie. Tag für Tag



# **Buchung beenden**

### badenova Energie. Tag für Tag



Freiburg i. Br., 25.07.2022



# Energie. Tag für Tag

Freiburg i. Br., 25.07.2022